



Autoridad Marítima Portuaria
El Salvador, Centro América

Inspección de Embarcación

Artesanal Turística

El día 27 de 11 de dos mil 2011, en La Union, Jurisdicción de La Union, departamento de La Union, se realizó la inspección de una embarcación, constatando los elementos que se consignan a continuación:

1. INFORMACION GENERAL

Nombre de la embarcación: <u>EL DIA ANAHUAC</u>	Puerto (base de operaciones): <u>LA UNION, EL SALVADOR</u>	Lugar y año de construcción: <u>N/D</u>
Capacidad máxima de personas a bordo: <u>12</u>	Número de pasajeros: <u>11</u>	Dotación mínima:

2. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre:	<u>William David Pineda</u>
---------	-----------------------------

3. CARACTERISTICAS DE LA EMBARCACION

Esleta (m): <u>6.36</u>	Manga (m): <u>1.40</u>	Puntal (m): <u>1.10</u>
Calado (m): <u>0.90</u>	Arqueo bruto: <u>110</u>	Arqueo neto: <u>N/D</u>
Material del casco: <u>F. D. Y.</u>	Número del casco: <u>N/D</u>	
Color: <u>Rojo y verde regata azul interior gris</u>		

4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL BUQUE (situación actual)

	Casco	Quilla	Regala	Flotadores	Espejo
Bueno					
Regular					
Malo					

5. MÁQUINA PRINCIPAL Y AUXILIAR

Motor (marca): <u>Yamaha</u>	No. de serie: <u>6M1312968</u>	Modelo: <u>F150M</u>
No. de cilindros: <u>2</u>	Potencia (HP): <u>150</u>	Tipo de combustible: <u>Gasolina</u>
Situación: <u>Bueno</u>		

OBSERVACIONES:

Todos los elementos constructivos de embarcación y motor se encuentran en buen estado. En cuanto al nombre, la embarcación no se exhibe, pero el dueño manifiesta que se le pintaría tal y como se consigna en el dictamen técnico.

CONCLUSIÓN:

En base a la inspección realizada se determina que la embarcación

Cumple

No cumple

Con las condiciones de navegabilidad, razón por la cual recomiendo

Autorizarla

No autorizarla

Cert. Matrícula

703886

Blanco: Original - Expediente / Celeste: Duplicado - Gerencia Marítima / Amarillo: Triplicado - Delegación Local

Responsible de la inspección